



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ**

«20» мая 2021 г.

Москва

№ 220

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Скурихин Владимир Александрович – зам председателя Контрольной комиссии;
3. Велентеенко Анатолий Михайлович;
4. Воробей Олег Михайлович;
5. Карпухин Александр Анатольевич;
6. Кудряшов Василий Николаевич;
7. Федоров Александр Александрович.

Приглашенные:

1. Летаев Андрей Евгеньевич – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
2. Ревин Анатолий Иванович – Главный специалист Контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК;
3. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК;

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Контрольной комиссии.
2. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК;
3. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ;
4. Об утверждении результатов проверок членов Ассоциации;
5. О рассмотрении нарушений членами Ассоциации Требований СРО АСГиНК, с рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии.

СЛУШАНИЯ:

1. По данному вопросу повестки дня – докладчик **Д.В. Пономаренко**.

Выступил Председатель Контрольной комиссии **Д.В. Пономаренко**, который предложил, в связи с формированием Советом Ассоциации нового состава Контрольной комиссии, избрать секретарем Контрольной комиссии **Карпухина Александра Анатольевича** – Главного специалиста контрольно-экспертного управления Ассоциации.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	1 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать секретарем Контрольной комиссии Ассоциации – **Карпухина Александра Анатольевича**.

2. По данному вопросу повестки дня – докладчик **В.А. Скурихин**

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК;

- предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении изменений по следующим организациям:

- в связи с изменением идентификационных данных:

1) Номер по реестру: 0031,

Наименование организации: *ООО "Проминком"*

Прежний юридический адрес: 111394, г. Москва, Полимерная улица, дом 4а, этаж 2 ком 5

Новый юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашёвская набережная, д.26, этаж 2, пом.1, ком.16.

ИНН / ОГРН: 7702539621 / 1047796736888

Фактический адрес: 127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, кор.2

Генеральный директор: Калинин Дмитрий Михайлович

2) Номер по реестру: 0184,

Наименование организации: *Акционерное общество "АтлантТрансгазСистема"*

Прежний юридический адрес: Российская Федерация, 109388, г. Москва, ул. Полбина, д.11

Новый юридический адрес: 117574, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Ясенево, проезд Одоевского, дом 7, корпус 7, помещ. V, помещ. 7.

ИНН / ОГРН: 7723011060 / 1027700281564

Фактический адрес: 109388, РФ, г. Москва, ул. Полбина, д.11

Генеральный директор: Бернер Леонид Исаакович

3) Номер по реестру: 0477,

Наименование организации: *ООО "КорТекс Сервисез"*

Прежний юридический адрес: 117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, этаж 7, ком.33;

Новый юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1А, этаж 7, ком. 41А, 41Б.

ИНН / ОГРН: 7726761248 / 5147746364244

Фактический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1А, офис А-704
Генеральный директор: Надикта Сергей Васильевич

4) Номер по реестру: 0651,

Наименование организации: ООО "СЕВЕРИНВЕСТГРУПП"

Прежний юридический адрес: 121357, г. Москва, Кутузовский проспект, д.67, корпус 2, помещение V, комната 3, офис 32;

Новый юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 6, помещение 620 А, офис 14.

ИНН / ОГРН: 1102071066 / 1121102001855

Фактический адрес: 169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д.4, стр. 2

Генеральный директор: Головин Александр Иванович

5) Номер по реестру: 0848,

Наименование организации: ООО "ФасадЖилСтрой"

Прежний юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, эт. 2 пом. XI, комн. 60е, оф. 237;

Новый юридический адрес: 117513, г. Москва, ул. Академика Бакулева, д. 10, э/пом/к/оф 1/ХIII/1/21.

ИНН / ОГРН: 7728487174 / 1197746589600

Фактический адрес: 108814, г.Москва, Калужское шоссе, 24-й км (п.Сосенское), почт. терм., домов.1, уч.19

Генеральный директор: Тицкий Владимир Николаевич

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По данному вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные вышеуказанными организациями, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК, **признать соответствующими** требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Рекомендовать Совету Ассоциации внести указанные в данном разделе **изменения** в реестр членов СРО АСГиНК следующим организациям:

1) Номер по реестру: 0031,

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-инжиниринговая компания";*

2) Номер по реестру: 0184,

Наименование организации: *Акционерное общество "АтлантикТрансгазСистема";*

3) Номер по реестру: 0477,

Наименование организации: *ООО "КорТекс Сервисез";*

4) Номер по реестру: 0651,

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРИНВЕСТГРУПП";*

5) Номер по реестру: 0848,

Наименование организации: *ООО "ФасадЖилСтрой."*

3. По данному вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о

требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК:

Таблица 1

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН
1.	0705	ООО	"Строительство подземных коммуникаций 33"	3328483530	1123328003743

Голосование:

«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По данному вопросу повестки дня решили:

Подтвердить соответствие Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеуказанными организациями (Таблица 1), входящими в состав СРО АСГиНК.

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в Таблице 1, передать материалы по устранению нарушений Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также других Положений, Требований и Стандартов, действующих в СРО АСГиНК, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний.

4. По данному вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин

4.1. А.И. Ревин сообщил, что в соответствии обращением: ЦУ Ростехнадзора «О нарушениях, выявленных при проведении проверки ООО «Инфралинк» (ИНН: 7727146647), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0402), на объекте капитального строительства: «Реконструкция энергетического комплекса» открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В.П. Глушко», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	06.11.2020	210-34940 от 10.11.2020	-----	19	Запрошены (письмо от 04.02.2021 № 06/92-АА)

Обществом предоставлены документы (вход. № 0533-1 от 24.03.2021) об устранении выявленных нарушений.

4.2. А.И. Ревин сообщил, что в соответствии обращением: Главного управления Государственного строительного надзора Московской области «О нарушениях, выявленных при проведении проверки АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» (ИНН: 5700000164), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0219), на объекте капитального строительства: «Строительство на участке Рублёвский проезд–«Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск», расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
-------	---------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

1	24.12.2020- 25.01.2021	01-31-176400-9-8А от 26.01.2021	-	3	Предоставлены: - копия Акта от 26.01.2021 № СТГ/1 об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства; - копия Уведомления о включении сведений в НРС специалиста в области строительства; - копия Акта проверки Главгосстройнадзора Московской области от 02.04.2021 № 01-31-17640- 4-10
---	---------------------------	------------------------------------	---	---	---

В соответствии с предоставленными АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» в адрес Ассоциации документами, в том числе Актом контрольной проверки Главного управления Государственного строительного надзора Московской области от 02.04.2021 № 01-31-17640-4-10 **все выявленные нарушения устранены.**

А.И. Ревин предложил принять к сведению полученные материалы АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» по устранению нарушений без передачи их на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

4.3. А.И. Ревин сообщил, что в соответствии обращением: Дальневосточного управления Ростехнадзора «О нарушениях, выявленных при проведении проверки АО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН: 9729299794), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0149), на объекте капитального строительства: «Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 – км 874.» расположенного по адресу: Комсомольский район, Хабаровского края, а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	27.11.2020-	05-13/372-8935 от 30.11.2020	-	12	Запрошены мероприятия по устранению (письмо от 04.02.2021 № 06/89-АА)

Обществом на электронный адрес: airevin@asgink.ru предоставлены документы о **частичном** устранении выявленных нарушений.

4.4. А.И. Ревин сообщил, что на основании сообщения ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» (ИНН: 7703813034) о страховом несчастном случае от 29.07.2020, поступившим в адрес СРО АСГиНК (письмо от 21.08.2020, вход. № 1243) «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями, являющимися членами СРО АСГиНК», была проведена внеплановая документарная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	26.08.- 25.09.2020	Внп.18/0709	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	РФ, 121357, г. Москва, ул. Вереysкая, дом 29, строение 134, этаж 5, комната 1.

Организацией проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---

1	Вып.18 /С709	ООО «Стройтранс- аз Трубопровод- строй»	<u>Вид происшествия:</u> Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.) (код - 022). <u>Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:</u> Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести выданного ГБУ РС (Я) «Ленская центральная районная больница» № 10 от 30 июля 2020 года, диагноз и код диагноза по МКБ-10: S 82/71. <u>«Открытый по Каплану-Марковой 2Б двухлодыжечный перелом левого ГСС со смещением».</u> Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории «тяжелая травма». Комиссия по расследованию квалифицировала данный несчастный случай с водителем автомобиля подразделения «Комплексно-технологический поток №2, Строительно-монтажное управление №1, Обособленное подразделение «Ленск» ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» Стрельниковым Р.С. как несчастный случай на производстве, который подлежит оформлению актом формы Н-1 и учёту и регистрации в ООО «Стройтранс-газ Трубопроводстрой». <u>Причины несчастного случая:</u> <u>Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев (код 15).</u> 1. <u>Основная:</u> Неприменение работником средств индивидуальной защиты (спецодежды) (код 11), выразившаяся в том, что Стрельников Р.С. выполнял работу, не используя средства индивидуальной защиты, применил личную обувь, чем нарушил требования, п.п. 1.26, 1.30, 2.2. ИОТП- 03 Инструкции по охране труда для водителя. <u>Сопутствующая:</u> Неудовлетворительная организация производства работ (код 08) со стороны механика Коршуневского А.Н., выразившаяся в отсутствии контроля за применением специальной обуви Стрельниковым Р.С., что является нарушением требований п.3.7. должностной инструкции № ДИ-16-01-08-01, - не осуществлял достаточного контроля за выполнением работ пострадавшим и применением им специальной обуви. Неиспользование Стрельниковым Р.С. обязательной положенной специальной обуви является грубым нарушением требований инструкции по охране труда водителя ИОТП-03, что является фактом <u>грубой неосторожности пострадавшего.</u>	<u>В целях недопущения</u> подобных несчастных случаев травмирования работников и устранения причин несчастного случая на объектах производства СМР были проведены следующие мероприятия: 1. ознакомлен с причинами и обстоятельствами несчастного случая с водителем автомобиля Стрельниковым Р.С. весь персонал производственных участков ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»; 2. проведен внеплановый инструктаж водителями автомобилей, машинистами дорожно-строительной техники ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ; 3. проведена внеочередная проверка знаний требований охраны труда водителю автомобиля Стрельникову Р.С.; 4. проведена внеочередная проверка знаний требований охраны труда механику Коршуневскому А.Н.; 5. к виновным лицам применены меры дисциплинарного характера; 6. запланировано проведение вне-плановой СОУТ рабочего места в течение 6 месяцев со дня утверждения акта расследования несчастного случая.
---	-----------------	--	--	---

в организации, в которой проводилась внеплановая проверка, комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
----------	-----------------------------	------------

1	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	Несчастный случай с работником ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» произошел в связи с личной грубой неосторожностью пострадавшего, была нарушена ч. 2 ст.212 Трудового Кодекса РФ, согласно которой: «Работодатель обязан обеспечить: организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты». Сопутствующая: Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), со стороны механика <i>Коршуневского А.Н.</i>, выразившаяся в отсутствии контроля за применением специальной обуви Стрельниковым Р.С., что является нарушением требований п.3.7. должностной инструкции №ДИ-16-01-08-01, - не осуществлял достаточного контроля за выполнением работ пострадавшим и применением им специальной обуви. - с <i>грубой неосторожностью пострадавшего, нарушением работником</i> требований охраны труда при выполнении работ; - с <i>неудовлетворительной организацией производства работ.</i> Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ.
---	--------------------------------------	--

4.5. А.И. Ревин сообщил, что на основании сообщения ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» (ИНН 7729657870) о страховом несчастном случае от 30.10.2020, поступившим в адрес СРО АСГиНК (письмо от 30.10.2020, вход. № 1704) «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями, являющимися членами СРО АСГиНК», была проведена внеплановая документарная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	09.11-08.12.2020	Знп.23/0389	ООО «Специализированная строительная компания Газрегион»	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53

Организацией проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп.23 /0389	ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»	Вид происшествия: Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. (код - 04). Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья: Согласно медицинского заключения от 05.11.2020. № 6/н, выданного КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» с. Троицкое, Нанайского района, Хабаровского края, диагностировано: «Открытое повреждение фасции и мышцы бицепса в верхней трети справа». Диагноз и код диагноза по МКБ-10 S 46.2.1. Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории «лёгкая травма». Комиссия по расследованию квалифицировала данный несчастный случай с изолированным на гидроизоляции 5 разряда Строительно-монтажного участка №12 ООО «ССК «Газрегион» Торопыгиным М.А. как несчастный случай на производстве, который подлежит оформлению актом формы Н-1, учету и регистрации в ООО	В целях устранения подобных причин несчастного случая ООО «ССК «Газрегион» были проведены следующие мероприятия: 1. Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях с записью в журналах инструктажа на рабочем месте. 2. Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками Общества требований охраны труда при производстве работ.

			«ССК «Газрегион» <u>Причины несчастного случая с</u> изолировщиком на гидроизоляции 5 разряда <u>Торопыгиным М.А. были нарушены</u> - п.1.5. «Инструкции по охране труда для изолировщика на гидроизоляции № ИОТ-18-2018»: «В процессе повседневной деятельности работники должны быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда». - ст. 214 ТК РФ. работник обязан: «Соблюдать требования охраны труда».	
--	--	--	---	--

в организации, в которой проводилась внеплановая проверка, комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»	Несчастный случай с работником произошел в связи с <u>нарушением Торопыгиным М.А. п.1.5. «Инструкции по охране труда для изолировщика на гидроизоляции № ИОТ-18-2018»: «В процессе повседневной деятельности работники должны быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда».</u> - ст. 214 ТК РФ. работник обязан: «Соблюдать требования охраны труда». Обществом <u>нарушены</u> требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ

4.6. А.И. Ревин сообщил, что на основании сообщения ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» (ИНН 7729657870) о страховом несчастном случае от 15.12.2020, поступившим в адрес СРО АСГиНК (письмо от 11.01.2021, вход. № 0001) «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями, являющимися членами СРО АСГиНК», была проведена внеплановая документарная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	15.01-28.01.2021	Внп.1/0389	ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53

Организацией проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп.1/0389	ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»	<u>Вид происшествия:</u> Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывтины и др.) (код - 022). <u>Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:</u> Согласно медицинского заключения от 17.12.2020. № ВК 1098, выданного КГБУЗ «Городская больница №7» г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края, диагностировано: «Закрытый разрыв акромиально-ключичного сочленения с вывихом акромиального конца ключицы». Диагноз и код диагноза по МКБ-10 S 43.1.	<u>В целях устранения подобных причин несчастного случая ООО «ССК «Газрегион» были проведены следующие мероприятия:</u> 1. Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях с записью в журналах инструктажа на рабочем месте. 2. Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками Общества

		Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории «лёгкая травма». <u>Комиссия по расследованию</u> квалифицировала данный несчастный случай с водителем автомобиля 6 разряда Транспортного участка (МГ Сахалин-Хабаровск-Владивосток) ООО «ССК «Газрегион» Климовым В.Д. как несчастный случай на производстве, который подлежит оформлению актом формы Н-1, учету и регистрации в ООО «ССК «Газрегион» <u>Причины несчастного случая с водителем автомобиля 6 разряда Климовым В.Д.:</u> 1. пострадавшим Климовым В.Д. были нарушены – <u>- ч. 7. п. 11 «Инструкции по охране труда общая для работников предприятия № ИОТ-03-2018», утвержденной 07.03.2018 ООО «ССК «Газрегион»: «При передвижении по территории предприятия, строительной площадке, на участках работнику следует обращать внимание на неровности и скользкие места на территории предприятия и производственных помещений, обходить их и остерегаться падения»</u> <u>- ст. 214 ТК РФ, работник обязан: «Соблюдать требования охраны труда»;</u> 2. начальником транспортного участка (МГ Сахалин-Хабаровск-Владивосток) <u>Галимеевым А.А. были нарушены:</u> <u>- п. 8.1. «Положения о распределении функциональных обязанностей руководителей и специалистов по обеспечению охраны труда», утвержденного 27.11.2018 ООО «ССК «Газрегион», руководитель подразделения: «Несет персональную ответственность за создание безопасных и здоровых условий труда, реализацию мероприятий по улучшению условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий».</u>	требований охраны труда при производстве работ.
--	--	---	---

в организации, в которой проводилась внеплановая проверка, комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»	Несчастный случай с работником произошел в связи <u>с нарушением</u> пострадавшим Климовым В.Д. <u>- ч. 7. п. 11 «Инструкции по охране труда общая для работников предприятия № ИОТ-03-2018», утвержденной 07.03.2018 ООО «ССК «Газрегион»: «При передвижении по территории предприятия, строительной площадке, на участках работнику следует обращать внимание на неровности и скользкие места на территории предприятия и производственных помещений, обходить их и остерегаться падения».</u> <u>- ст. 214 ТК РФ, работник обязан: «Соблюдать требования охраны труда».</u> <u>- начальником транспортного участка (МГ Сахалин-Хабаровск-Владивосток) Галимеевым А.А. нарушен:</u> <u>- п. 8.1. «Положения о распределении функциональных обязанностей руководителей и специалистов по обеспечению охраны труда», утвержденного 27.11.2018 ООО «ССК «Газрегион», руководитель подразделения: «Несет персональную ответственность за создание безопасных и здоровых условий труда, реализацию мероприятий по улучшению условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий».</u> Обществом <u>нарушены</u> требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ

4.7. А.И. Ревин сообщил, что на основании сообщения ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» (ИНН 7729657870) о страховом несчастном случае от 09.10.2020, поступившим в адрес СРО АСГиНК (письмо от 13.10.2020, вход. № 1588) «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями, являющимися членами СРО АСГиНК», была проведена внеплановая документарная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	09.11.2020-19.01.2021	Внп.2/0389	ООО «Специализированная строительная компания Газрегион»	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53

Организацией проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп.2/0389	ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»	<u>Вид происшествия:</u> Удары случайными падающими предметами. (код - 034).. <u>Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:</u> Согласно медицин-ского заключения о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени тяжести от 05.11.2020. № б/н, выданного КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» с. Троицкое, Нанайского района, Хабаровского края, диагностировано: «Травма грудного отдела позвоночника. Ушиб грудного отдела спинного мозга. Нижняя параплегия. Спинальный шок. Травма грудной клетки. Перелом ребер слева». Диагноз и код диагноза по МКБ-10 T06-8. Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории «тяжелая травма». <u>Комиссия по расследованию</u> квалифицировала данный несчастный случай с машинистом экскаватора 6 разряда ООО «ССК «Газрегион» - структурное под-разделение Транспортный участок (МК Сахалин-Хабаровск-Владивосток) Кольца И.А. как несчастный случай на произ-водстве, который подлежит оформлению актом формы Н-1, учету и регистрации в ООО «ССК «Газрегион» <u>Причины несчастного случая:</u> 1. Основная:- не обеспечение безопасных условий труда работника, выразившееся в допуске к эксплуатации транспортного средства, не прошедшего предсменный контроль технического состояния транспортных средств в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 8 августа 2018 года № 296 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств», нарушение ст. 212 ТК РФ. - нахождение работника в опасной зоне работающего экскаватора, нарушение п. 3.19, п. 3.20 Инструкции по охране труда для машиниста экскаватора № ИОТ-50-2018, п. 5.38.10, п. 5.38.11 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда. (Код -03). 2. Сопутствующая:-отсутствие контроля за	<u>В целях устранения подобных причин несчастного случая ООО «ССК «Газрегион» были проведены следующие мероприятия:</u> 1. Организовано проведение предсменного контроля технического состояния транспортных средств в соответствии с установленным законодательством 2. Руководителями всех уровней необходимо обеспечить соблюдение режима труда и отдыха для всех работников. 3. Проведен внеплановый инструктаж на рабочем месте с разбором обстоятельств данного несчастного случая с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.

		соблюдением трудовой дисциплины работниками, в результате чего стало возможным выполнение работ при поднятом ковше экскаватора. - <u>Лукаш К.Н.</u>- мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов ООО «ССК «Газрегион»<u>нарушил:</u> - <u>допустил выпуск на линию транспортного средства без проведения предсменного контроля технического состояния транспортных средств, чем нарушил чем нарушил п. 2.12 должностной инструкции мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, утвержденной 05.09.2016 года генеральным директором ООО «ССК «Газрегион» С.И. Гараевым.</u> - <u>не осуществлял контроль за соблюдением работниками трудовой дисциплины, чем нарушил п. 10.4 «Положения о распределении функциональных обязанностей руко-водителей и специалистов по обеспечению охраны труда», утвержденное главным инженером ООО «ССК «Газрегион» М.А. Мининым 27.11.2018.;</u> - <u>пострадавший Кольца И.А.</u> - машинист экскаватора 6 разряда ООО «ССК «Газрегион»<u>нарушил:</u> - покинул рабочее место, а также выполнял работы по осмотру неисправности экскаватора при поднятом ковше, чем нарушил п. 3.19, п. 3.20 Инструкции по охране труда для машиниста экскаватора № ИОТ-50-2018, утвержденной главным инженером ООО «ССК «Газрегион» М.А. Мининым 07.03.2018.; - <u>Дудко Д.И.</u> -машинист экскаватора 6 разряда ООО «ССК «Газрегион» <u>нарушил:</u> - покинул рабочее место при поднятом ковше, п. 3.19, п. 3.20 Инструкции по охране труда для машиниста экскаватора № ИОТ-50-2018, утвержденной главным инженером ООО «ССК «Газрегион» М.А. Мининым 07.03.2018.; - <u>Ольховенко О.А.</u> - И.о. начальника Транспортного участка Управления регионального строительства линейных сооружений в Хабаровском крае (объект МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток) ООО «ССК «Газрегион»<u>нарушил:</u> -допустил <u>не соблюдение</u> режима труда и отдыха работников, чем нарушил 3 абзац, п. 1.1, приказа от 31.08.2020 № 531 «О назначении лиц, ответственных за организацию работы по охране труда в Транспортном участке Управления регионального строительства линейных сооружений в Хабаровском крае»; - <u>Лешкенов В.О.</u>- Начальник Управления регионального строительства линейных сооружений в Хабаровском крае ООО «ССК «Газрегион»<u>нарушил:</u> - допустил <u>не соблюдение</u> режима труда и отдыха работников, чем нарушил ст. 212 ТК РФ.	
--	--	---	--

в организации, в которой проводилась внеплановая проверка, комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»	Несчастный случай с работником ООО «ССК «Газрегион» произошел в связи с <u>нарушением</u> пострадавшим <u>Кольца И.А.</u> - п. 3.19, п. 3.20 Инструкции по охране труда для машиниста экскаватора № ИОТ-50-2018, утвержденной главным инженером ООО «ССК «Газрегион» М.А. Мининым 07.03.2018, выразившееся в том, что он покинул рабочее место, а также выполнял работы по осмотру неисправности экскаватора при поднятом ковше. <u>Основная</u> - не обеспечение безопасных условий труда работника, выразившееся в допуске к эксплуатации транспортного средства, не прошедшего предсменный контроль технического состояния транспортных средств в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 8 августа 2018 года № 296 «Об

		утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств», нарушение ст. 212 ТК РФ. - нахождение работника в опасной зоне работающего экскаватора, нарушение п. 3.19, п. 3.20 Инструкции по охране труда для машиниста экскаватора № ИОТ-50-2018, п. 5.38.10, п. 5.38.11 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда. (Код -03). -<u>Лукаш К.Н.</u> - мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов ООО «ССК «Газрегион» - <u>допустил выпуск на линию транспортного средства без проведения предсменного контроля технического состояния транспортных средств, чем нарушил п. 2.12 должностной инструкции мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, утвержденной 05.09.2016 года генеральным директором ООО «ССК «Газрегион» С.И. Гараевым.</u> - <u>не осуществлял контроль за соблюдением работниками трудовой дисциплины, чем нарушил п. 10.4 «Положения о распределении функциональных обязанностей руководителей и специалистов по обеспечению охраны труда», утвержденное главным инженером ООО «ССК «Газрегион» М.А. Мининым 27.11.2018.</u> - <u>Ольховенко О.А.</u> - И.о. начальника Транспортного участка Управления регионального строительства линейных сооружений в Хабаровском крае ООО «ССК «Газрегион» - допустил не соблюдение режима труда и отдыха работников, чем нарушил 3 абзац, п. 1.1, приказа от 31.08.2020 № 531 «О назначении лиц, ответственных за организацию работы по охране труда в Транспортном участке Управления регионального строительства линейных сооружений в Хабаровском крае»; - <u>Лешенков В.О.</u> - Начальник Управления регионального строительства линейных сооружений в Хабаровском крае ООО «ССК «Газрегион» - допустил не соблюдение режима труда и отдыха работников, чем нарушил ст. 212 ТК РФ. <u>Сопутствующая:</u> - отсутствие контроля за соблюдением трудовой дисциплины работниками, в результате чего стало возможным выполнение работ при поднятом ковше экскаватора. Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ
--	--	---

А.И. Ревин предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок организаций, указанных в пунктах: 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7.

5. По данному вопросу повестки дня – докладчик Л.А. Пысина, В.А. Скурихин.

Л.А. Пысина сообщила, что организация ООО «Трубопровод Контроль Сервис» (ИНН 7704223824) нарушила п.9.2 Требований к страхованию: не предоставлен договор страхования, а также нарушен п. 11 Положения о членстве: имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 128 666 рублей.

В.А. Скурихин сообщил, что компания ООО "ПРОМПРЕСУРС-777" (ИНН 7727841785) не устранила замечания, отмеченные в акте документарной проверки № 50/0757 от 29.09.2020г. в указанные сроки:

- Сведения о квалификационном составе ИТР не соответствует п.5.2. «Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» (не указаны сведения о включении руководителей в НРС, наличии образования, наличии повышения квалификации, аттестации по промышленной безопасности);

- не предоставлены сведения о наличии сертификации СМК в одном из органов по сертификации, прошедших оценку компетентности в СРО АСГиНК, нарушен раздел 2 «Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

В.А. Скурихин сообщил что, у следующих членов Ассоциации нарушен пп.1 п.5.3 «Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АСГиНК на основании

информации, представляемой ими в форме отчетов», по причине не предоставления отчетов о деятельности за 2020 год:

Таблица 2

№ п/п	Наименование	№ в реестре	ИНН
1	Управляющая компания СТРОЙКОМПЛЕКС	0144	7729788512
2	Национальная Буровая Компания	0278	7704244775
3	Петрогазмонтаж	0754	7728825151
4	ОРГТЕХСЕРВИС	0160	7714022066
5	Шервуд Премьер	0434	7716160907
6	Стройтрансгаз Подводстрой	0541	7714874832
7	Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж	0555	7714880988
8	Газэнергострой	0624	7702653388
9	АнодСпецСервис	0799	7702423056
10	Югорская строительная компания	0753	8606014447

В этой связи **В.А. Скурихин** предложил Контрольной комиссии рекомендовать Дисциплинарной комиссии рассмотреть вышеперечисленные компании на ближайшем заседании.

Голосование:

«ЗА» 7 голосов
 «ПРОТИВ» 0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По данному вопросу повестки дня решили:

Передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии материалы следующих организаций:

№ п/п	Наименование	№ в реестре	ИНН
1	Управляющая компания СТРОЙКОМПЛЕКС	0144	7729788512
2	Национальная Буровая Компания	0278	7704244775
3	Петрогазмонтаж	0754	7728825151
4	ОРГТЕХСЕРВИС	0160	7714022066
5	Шервуд Премьер	0434	7716160907
6	Стройтрансгаз Подводстрой	0541	7714874832
7	Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж	0555	7714880988
8	Газэнергострой	0624	7702653388
9	АнодСпецСервис	0799	7702423056
10	Югорская строительная компания	0753	8606014447
11	Трубопровод Контроль Сервис	0755	7704223824
12	ПРОМРЕСУРС-777	0757	7727841785

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

**Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации
 Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
 Контрольной комиссии**

Пономаренко Дмитрий Владимирович

**Секретарь
 Контрольной комиссии**

Карпухин Александр Анатольевич

