



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

«26» апреля 2019 г.

Москва

№ 190

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- 1. Пономаренко Дмитрий Владимирович** – Председатель Контрольной комиссии;
- 2. Скурихин Владимир Александрович** – заместитель председателя Контрольной комиссии;
- 3. Кудряшов Василий Николаевич;**
- 4. Ермолович Михаил Николаевич;**
- 5. Карпухин Александр Анатольевич;**
- 6. Кирпичников Антон Николаевич;**
- 7. Федоров Александр Александрович;**
- 8. Шадыжев Магомед Абуязитович.**

Приглашенные:

- 1. Летаев Андрей Евгеньевич** – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
- 2. Пысина Людмила Анатольевна** – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК;

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председествовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О внесении изменений в план выездных проверок членов Ассоциации во 2 квартале 2019 г.;**
- 2. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;**
- 3. О рассмотрении нарушений членами Ассоциации Требований СРО АСГиНК с рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии;**
- 4. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК;**
- 5. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ.**

СЛУШАНИЯ:

- 1. По первому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров**

А.А. Федоров предложил исключить из плана выездных проверок членов Ассоциации во 2 квартале 2019 года следующие организации: ООО «СИГМА»; ЗАО «НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМОНТ», в связи с исключением их из членов СРО.

Голосование:

«ЗА» 8 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

- исключить из плана выездных проверок во 2 квартале 2019 года следующие организации: ООО «СИГМА»; ЗАО «НЕФТЕГАЗТЕПЛОРЕМОНТ».

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

2.1. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных проверок во 2 квартале 2019 года, в период с 17.04.2019 по 18.04.2019 было проведено 2 выездные проверки:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	17.04.2019	1/0816	ООО "ДСС"	129128, г.Москва, ул.Бажова, д.18, 2 этаж
2	31.10.2018	2/0029	ОАО "СУ-7 РнТМ"	105064, РФ, г. Москва, пер. Большой Казенный, д. 5

в 2-х организациях, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:						
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГ и НК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства
1	1/0816	ООО "ДСС"	Положение "О членстве" п. 5.1.1.1. а) – НРС – 1 чел.		п.9.2	п.2.2			
2	2/0029	ОАО "СУ-7 РнТМ"	Положение "О членстве": п. 5.2.1.1. – НРС – 2 чел.; кадры – 6 чел. п.5.1.1.2 – ПК – 6 чел.	п.7.1		п.2.2		п.2.1.1 (6 чел.)	
									Страх. 24.04.2019 НРС 28.06.2019 СМК 30.08.2019
									Кадры, НРС 24.05.2019 СМК 29.05.2019

2.2. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом документарных проверок во 2 квартале 2019 года, в период с 15.04.2018 по 23.04.2019 было проведено 6 документарных проверок:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	16.04.2019	1/0216	АО «Трансгазсервис»	125047, г.Москва, Оружейный переулок, д.15А, оф.80
2	15.04.2019	2/0575	ООО "ИнвестПромСтрой"	119180,РФ,г.Москва,ул.Б.Полянка,д.7/10,стр.3,пом.2,ком.17
3	23.04.2019	3/0582	ООО "Инновационные нефтегазовые технологии"	115230,РФ,г.Москва,1-й Нагатинский проезд,д.10,стр.1
4	15.04.2019	4/0585	ООО "ТК Мехстрой"	117630, РФ, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62
5	23.04.2019	6/0742	ООО «Мегаполис»	123298, г. Москва, улица Ирины Левченко, дом 2, помещение I
6	15.04.2019	7/0743	ООО «АКСИТЕХ»	117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, этаж 5, комн. 4-7

в 2-х организациях, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГННК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства	Срок устранения нарушений по акту проверки
1	6/0742	ООО «Мегаполис»				п.2.2				СМК 01.09.2019
2	7/0743	ООО «АКСИТЕХ»				п.2.2				СМК 27.09.2019

2.3. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с Уведомлением НОСТРОЙ от 05.03.2019 № 07-01-881/19 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями, являющимися членами СРО АСГННК», была проведена внеплановая документарная проверка:

2.4.

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	01-08.04.2019	Знп.11/0779	АО «Межрегионтрубопроводстрой»	117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3

организацией проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
-------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	---

1	Внп.11 /0779	АО «Межрегион- трубопроводст- рой»	<u>Вид происшествия:</u> Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания код - 021. <u>Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:</u> Диагноз: открытый перелом обеих костей левой голени S 82.2. Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории «тяжелая травма». <u>Комиссия по расследованию</u> квалифицировала данный несчастный случай с бетонщиком Бисенгалиевым Р.Н. как несчастный случай на производстве, который подлежит оформлению актом формы Н-1, учету и регистрации в АО «МРТС» <u>Причины несчастного случая с бетонщиком Бисенгалиевым Р.Н.:</u> Согласно ст. 212 Трудового Кодекса РФ и п. 2.19 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06 2015г. № 336н. «Об утверждении правил по охране труда в строительстве», Работодателем не обеспечен контроль за: • безопасностью строительного производства работ в соответствии со спецификой производства; • состоянием условий и охраны труда (постоянный контроль используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работ на своих рабочих местах), в результате чего: 1. пострадавшим Бисенгалиевым Р.Н. нарушены п.п. 3.5, 4.1., 4.5, 4.9., 5.3 Инструкции по охране труда при нахождении и передвижении по территории предприятия и производственным объектам, расположенным на суше ИОТ 2018-03-72 (утв. Зам.ген.директора АО «МРТС» Крутовым В.С.), с которой был ознакомлен, а именно: не убедился, что выбранный маршрут является безопасным, проявил неосторожность при перемещении по объекту, с твердой поверхности перешел на пролитое щебеночное основание (покрытое слоем строительной смеси), что привело к проскальзыванию, падению и получению в результате травмы; прорабом Гайнетдиновым Р.Р. нарушен п.2.23 Должностной инструкции производителя работ, что выразилось в отсутствии должного контроля при выполнении работ по наряду-допуску.	<u>В целях устранения подобных причин несчастного случая АО «МРТС» были проведены следующие мероприятия:</u> 1. Причины и обстоятельства происшествия доведены до сведения работников АО «Межрегионтрубопроводстрой» и подрядных организаций. 2. Проведены внеплановые инструктажи работникам АО «Межрегионтрубопровод-строй» и подрядных организаций, занятым бетонными работами в объеме инструкции по охране труда ИОТ 2018-03-75. с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
---	--------------	--	--	---

в организации, в которой проводилась внеплановая проверка, комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	АО «Межрегионтрубопроводстрой»	Несчастный случай с работником произошел в связи с личной неосторожностью пострадавшего Бисенгалиевым Р.Н. (нарушены п.п. 3.5, 4.1., 4.5, 4.9., 5.3 Инструкции по охране труда при нахождении и передвижении по территории предприятия и производственным объектам, расположенным на суше ИОТ 2018-03-72 (утв. Зам.ген.директора АО «МРТС» Крутовым В.С.), с которой был ознакомлен, а именно: не убедился, что выбранный маршрут является безопасным, проявил неосторожность при перемещении по объекту, с твердой поверхности перешел на пролитое щебеночное основание (покрытое слоем строительной смеси), что привело к проскальзыванию, падению и получению в результате травмы; прорабом Гайнетдиновым Р.Р. нарушен п.2.23 Должностной инструкции производителя работ, что выразилось в отсутствии должного контроля при выполнении работ по наряду-допуску. Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ

2.5. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с Уведомлением НОСТРОЙ от 05.03.2019 № 07-01-881/19 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями, являющимися членами СРО АСГиНК», была проведена внеплановая документарная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	01-08.04.2019	Знп.12/0709	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	РФ, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, БЦ "Линкор", 10-й этаж.

организацией проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп.12 /0709	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	<u>Вид происшествия:</u> Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зланий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.) - 022. <u>Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:</u> Согласно Информации врача судмедэксперта ГБУ Бюро СМЭ МЗ РС (Я) Е.В. Толстяковой №104 от 10 октября 2018 года причиной смерти гр. Шагдурова Б.А., 1989 г.р. явилась тупая закрытая черепно-мозговая травма сопровождающаяся множественными переломами костей лицевого скелета, свода и основания черепа и ушиб вещества головного мозга. Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории «смерть пострадавшего». <u>Комиссия по расследованию</u> квалифицировала данный несчастный случай с монтажником систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4 разряда Шагдуровым Б.А. как несчастный случай на производстве, который подлежит оформлению актом формы Н-1. <u>Причины несчастного случая:</u> 1. <u>Основная:</u> Неприменение работником средств индивидуальной защиты (код 11), выразившаяся в том, что на момент подъема или нахождения на вышке-туре Шагдуров Б.А. не зафиксировался страховочным стропом страховочной привязи за защитное ограждение вышки-туры - нарушение ст. 214 Трудового Кодекса РФ, п. 91 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, п. 1.3 «Инструкции по охране труда для монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации ИОТП-81» утв. заместителем директора по ОТ и ПБ Мудраковым С.Б. 11.01.2016 г., п.1.9 и п.1.18.2 «Инструкции по охране труда при работе на высоте ИОТВ-28» утв. заместителем директора по ОТ и ПБ Мудраковым С.Б. 11.01.2016 г. 2. <u>Сопутствующая:</u> Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), ненадлежащее исполнение должностных обязанностей производителем работ Фекильным С.В. - выразившееся в том, что ответственный руководитель работ (производитель работ) при согласованном отсутствии ответственного исполнителя работ, не находился постоянно на рабочем месте и не осуществлял непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ, что является нарушением п. 30ж), п. 31г), п. 32 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, п. 3.25 «Должностной инструкции производителя работ Рег.№ДИ-16-03-02-08»	<u>В целях недопущения</u> подобных несчастных случаев травмирования работников и устранения причин несчастного случая на объектах производства СМР были проведены следующие мероприятия: 1. ознакомлены с причинами и обстоятельствами несчастного случая с монтажником систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4 разряда Шагдуровым Б. А. всех работников ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»; 2. проведен внеплановый инструктаж с работниками СМУ-2 ООО «Стройтрансгаз Трубопро-водстрой» по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ на высоте

в организации, в которой проводилась внеплановая проверка, комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	Несчастный случай с работником ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» произошел в связи: ч. 2 ст.212 Трудового Кодекса РФ, согласно которой: «Работодатель обязан обеспечить: организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты». <u>Сопутствующая:</u> Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), ненадлежащее исполнение должностных обязанностей производителем работ Фекильным С.В. - выразившееся в том, что ответственный руководитель работ (производитель работ) при согласованном отсутствии ответственного исполнителя работ, не находился постоянно на рабочем месте и не осуществлял непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ, что является нарушением п. 30к), п. 31г), п. 32 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, п. 3.25 «Должностной инструкции производителя работ Рег.№ДИ-16-03-02-08». - с нарушением работником трудового распорядка и дисциплины труда; - с неудовлетворительной организацией производства работ. Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ.

2.6. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с уведомлением Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 29.03.2019 № СРО-2787/19-(0)-0 «О проведении проверки ООО «Шервуд Премьер» (ИНН:7716160907), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0434), на объекте капитального строительства: «Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой», расположенного по адресу: Ленинский проспект, вл. 90/2 (ЗАО, Проспект Вернадского), была проведена совместная внеплановая выездная проверка:

2.7.

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	19.04.2019	Знп.14/0434 (объект)	ООО «Шервуд Премьер»	119021,РФ,г.Москва,Олсуфьевский переулок,д. 8,стр.2
Нарушения, выявленные работниками <u>МОСГОССТРОЙНАДЗОР</u> (Акт проверки от 22.01.2019 № 418/19 - <u>8 нарушений</u>) <u>не устранены</u> (Акт проверки МОСГОССТРОЙНАДЗОР от 19.04.2019 № 2787/19), так как для устранения этих нарушений необходима корректировка проектной документации и повторное проведение государственной экспертизы проекта. Заказчиком - ООО «Шервуд Премьер» проектная документация 13.11.2018 передана в Мосгосэкспертизу.				

2.8. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с уведомлением Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 10.04.2019 № СРО-3148/19-(0)-0 «О проведении проверки АО «МОЭК-Проект» (ИНН: 7715693797), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0738), на объекте капитального строительства: Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст.Каховская – ст. Проспект Вернадского». Этап: «Подготовка территории». Этап 2 «Подготовка территории для строительства ст. Калужская (стройплощадка №4), была проведена совместная внеплановая выездная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	16-17.04.2019	Внп.16/0738 (объект)	АО «МОЭК-Проект»	105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 2
Нарушения, выявленные работниками <u>МОСГОССТРОЙНАДЗОР</u> (Акт № 2135/19 от 19.03.2019) и рабочей группой Ассоциации (Акт Внп. 13/0738 (объект) от 21.03.2019), <u>устранены не в полном объеме</u> (Акт проверки МОСГОССТРОЙНАДЗОР от 16.04.2019 № 3148/19), а именно из 10 ранее выявленных нарушений Обществом устранено 4 нарушения.				

А.А. Федоров предложил:

- утвердить акты плановых и внеплановых проверок, согласно списку:

Таблица 1

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	17.04.2019	1/0816	ООО "ДСС"	129128, г.Москва, ул.Бажова, д.18, 2 этаж
2	31.10.2018	2/0029	ОАО "СУ-7 РИТМ"	105064, РФ, г. Москва, пер. Большой Казенный, д. 5
3	16.04.2019	1/0216	АО «Трансгазсервис»	125047, г.Москва, Оружейный переулок, д.15А, оф.80
4	15.04.2019	2/0575	ООО "ИнвестПромСтрой"	119180,РФ,г.Москва,ул.Б.Полянка,д.7/10,стр.3,пом.2,ком.17
5	23.04.2019	3/0582	ООО "Инновационные нефтегазовые технологии"	115230,РФ,г.Москва,1-й Нагатинский проезд,д.10,стр.1
6	15.04.2019	4/0585	ООО "ТК Мехстрой"	117630, РФ, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62
7	23.04.2019	6/0742	ООО «Мегаполис»	123298, г. Москва, улица Ирины Левченко, дом 2, помещение I
8	15.04.2019	7/0743	ООО «АКСИТЕХ»	117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, этаж 5, комн. 4-7
9	01-08.04.2019	Внп.11/0779	АО «Межрегионтрубопроводстрой»	117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3
10	01-08.04.2019	Внп.12/0709	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	РФ, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, БЦ "Линкор", 10-й этаж.
11	19.04.2019	Внп.14/0434 (объект)	ООО «Шервуд Премьер»	119021,РФ,г.Москва,Олсуфьевский переулок,д. 8,стр.2
12	16-17.04.2019	Внп.16/0738 (объект)	АО «МОЭК-Проект»	105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 2

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

Голосование:

«ЗА» 8 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- утвердить, предложенные А.А. Федоровым, 12 актов плановых и внеплановых проверок (Таблица 1);
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров, Л.А. Пысина, В.А. Скурихин

3.1. **А.А. Федоров сообщил**, что в соответствии обращением: Инспекции Госстройнадзора по городам Печоре и Усинску, Усть-Цилемскому и Инжемскому районам «О нарушениях, выявленных при проведении проверки **ООО «Югорская строительная компания»** (ИНН: 8606014447), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0753), на объекте капитального строительства: «Строительство промысловых трубопроводов Пашшорского месторождения по ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз" 2018 года строительства», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	25-27.03.2019	03-10-28/2/85 от 27.03.2019	-----	2	Запрошены (письмо от 03.04.2019 № 06/254-АА)

3.2. **А.А. Федоров сообщил**, что в соответствии обращением: Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций «О нарушениях, выявленных при проведении проверки **ООО «СтройМонтажСервис»** (ИНН: 7718822095), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0707), на объекте капитального строительства: «Детский сад на 150, г. Тверь, по ул. Планерная – 1-й пер. Вагонников (в т.ч. ПИР)», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	13.02-01.03.2019	1795/09/1 от 07.03.2019	-----	9	Запрошены (письмо от 27.03.2019 № 06/229-АА)

3.3. **А.А. Федоров сообщил**, что в соответствии обращением: Севгосстройнадзора «О нарушениях, выявленных при проведении проверки **ООО «УСП Компьюлинк»** (ИНН: 7727146647), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0402), на объекте капитального строительства: «Реконструкция тепловых сетей от котельной Камышовой бухты до ТК-26 г. Севастополь», а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	11-20.03.2019	489/01-25-1-23/02/19 от 25.03.2019	-----	5	Запрошены (письмо от 08.04.2019 № 06/263-АА)

3.4. **А.А. Федоров сообщил**, что в соответствии обращением: ЦУ Ростехнадзора «О нарушениях, выявленных при проведении проверки **ООО «УСП Компьюлинк»** (ИНН: 7727146647), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0402), на объекте капитального строительства: "Реконструкция стенда В2В для наземных испытаний двигательной установки верхних ступеней ракеты-носителя с имитацией штатных условий эксплуатации", а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	01.04.2019	01-27/8221 от 05.04.2019	-----	13	Запрошены (письмо от 12.04.2019 № 06/294-АА)

3.5. **А.А. Федоров сообщил**, что в соответствии обращением: Верхне-Донского управления Ростехнадзора «О нарушениях, выявленных при проведении проверки **АО «СМТ»** (ИНН: 7702023587), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0015), на объекте капитального строительства: "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток" КС "Калач", а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
-------	---------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

1	21- 29.03.2019	В1-22-3190 от 03.04.2019	-----	25	Запрошены (письмо от 25.04.2019 № 06/345-АА)
---	-------------------	-----------------------------	-------	----	---

3.6. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с обращением: Мосгосстройнадзора «О нарушениях, выявленных при проведении проверки ООО «Шервуд Премьер» (ИНН: 7716160907), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0434), на объекте капитального строительства: "Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой", а именно:

№ п/п	Дата проверки	№ обращения Ростехнадзора	Ранее выявленные нарушения	Кол-во не устраненных нарушений	Мероприятия об устранении нарушений
1	19.04.2019	СРО-2787/19-(0)-1 от 19.04.2019	СРО-418/19-(0)-1 от 25.01.2019	8	Запрошены (письмо от 30.01.2019 № 06/97-АА)

3.7. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с уведомлением Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 10.04.2019 № СРО-3148/19-(0)-0 «О проведении проверки АО «МОЭК-Проект» (ИНН: 7715693797), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0738), на объекте капитального строительства: Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст.Каховская – ст. Проспект Вернадского». Этап: «Подготовка территории». Этап 2 «Подготовка территории для строительства ст. Калужская (стройплощадка №4), была проведена совместная внеплановая выездная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	16-17.04.2019	Знп.16/0738 (объект)	АО «МОЭК-Проект»	105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 2

Нарушения, выявленные работниками МОСГОССТРОЙНАДЗОР (Акт № 2135/19 от 19.03.2019) и рабочей группой Ассоциации (Акт Внп. 13/0738 (объект) от 21.03.2019), устранены не в полном объеме (Акт проверки МОСГОССТРОЙНАДЗОР от 16.04.2019 № 3148/19), а именно из 10 ранее выявленных нарушений Обществом устранено 4 нарушения.

3.8. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с уведомлением Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 29.03.2019 № СРО-2787/19-(0)-0 «О проведении проверки ООО «Шервуд Премьер» (ИНН:7716160907), являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0434), на объекте капитального строительства: «Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой», расположенного по адресу: Ленинский проспект, вл. 90/2 (ЗАО, Проспект Вернадского), была проведена совместная внеплановая выездная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	19.04.2019	Знп.14/0434 (объект)	ООО «Шервуд Премьер»	119021, РФ, г. Москва, Олсуфьевский переулок, д. 8, стр.2

Нарушения, выявленные работниками МОСГОССТРОЙНАДЗОР (Акт проверки от 22.01.2019 № 418/19 - 8 нарушений) не устранены (Акт проверки МОСГОССТРОЙНАДЗОР от 19.04.2019 № 2787/19), так как для устранения этих нарушений необходима корректировка проектной документации и повторное проведение государственной экспертизы проекта. Заказчиком - ООО «Шервуд Премьер» проектная документация 13.11.2018 передана в Мосгосэкспертизу.

3.9. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с Уведомлением НОСТРОЙ от 05.03.2019 № 07-01-881/19 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями, являющимися членами СРО АСГиНК», была проведена внеплановая документарная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	01-08.04.2019	Знп.11/0779	АО «Межрегионтрубопроводстрой»	117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3

организацией проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп.11 /0779	АО «Межрегион трубопроводстрой»	Вид происшествия: Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания код - 021. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья: Диагноз: открытый перелом обеих костей левой голени S 82.2. Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории «тяжелая травма». Комиссия по расследованию квалифицировала данный несчастный случай с бетонщиком Бисенгалиевым Р.Н. как несчастный случай на производстве, который подлежит оформлению актом формы Н-1, учету и регистрации в АО «МРТС» Причины несчастного случая с бетонщиком Бисенгалиев Р.Н.: Согласно ст. 212 Трудового Кодекса РФ и п. 2.19 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06 2015г. № 336н. «Об утверждении правил по охране труда в строительстве», Работодателем не обеспечен контроль за: • безопасностью строительного производства работ в соответствии со спецификой производства; • состоянием условий и охраны труда (постоянный контроль используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работ на своих рабочих местах), в результате чего: 2. пострадавшим Бисенгалиевым Р.Н. нарушены п.п. 3.5, 4.1., 4.5, 4.9., 5.3 Инструкции по охране труда при нахождении и передвижении по территории предприятия и производственным объектам, расположенным на суше ИОТ 2018-03-72 (утв. Зам.ген.директора АО «МРТС» Крутовым В.С.), с которой был ознакомлен, а именно: не убедился, что выбранный маршрут является безопасным, проявил неосторожность при перемещении по объекту, с твердой поверхности перешел на пролитое щебеночное основание (покрытое слоем строительной смеси), что привело к проскальзыванию, падению и получению в результате травмы; прорабом Гайнетдиновым Р.Р. нарушен п.2.23 Должностной инструкции производителя работ, что выразилось в отсутствии должного контроля при выполнении работ по наряду-допуску.	В целях устранения подобных причин несчастного случая АО «МРТС» были проведены следующие мероприятия: 3. Причины и обстоятельства происшествия доведены до сведения работников АО «Межрегион трубопроводстрой» и подрядных организаций. 4. Проведены внеплановые инструктажи работникам АО «Межрегион трубопровод-строй» и подрядных организаций, занятым бетонными работами в объеме инструкции по охране труда ИОТ 2018-03-75. с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.

в организации, в которой проводилась внеплановая проверка, комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	АО «Межрегион трубопроводстрой»	Несчастный случай с работником произошел в связи с личной неосторожностью пострадавшего Бисенгалиевым Р.Н. (нарушены п.п. 3.5, 4.1., 4.5, 4.9., 5.3 Инструкции по охране труда при нахождении и передвижении по территории предприятия и производственным объектам, расположенным на суше ИОТ 2018-03-72 (утв. Зам.ген.директора АО «МРТС» Крутовым В.С.), с которой был ознакомлен, а именно: не убедился, что выбранный маршрут является безопасным, проявил неосторожность при перемещении по объекту, с твердой поверхности перешел на пролитое щебеночное основание (покрытое слоем строительной смеси), что привело к проскальзыванию, падению и получению в результате травмы; прорабом Гайнетдиновым Р.Р. нарушен п.2.23 Должностной инструкции производителя работ, что выразилось в отсутствии

		должного контроля при выполнении работ по наряду-допуску. Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ
--	--	--

3.10. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с Уведомлением НОСТРОЙ от 05.03.2019 № 07-01-881/19 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями, являющимися членами СРО АСГиНК», была проведена внеплановая документарная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	01-08.04.2019	Внп.12/0709	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	РФ, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, БЦ "Линкор", 10-й этаж.

организацией проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп.12 /0709	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	Вид происшествия: Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.) - 022. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья: Согласно Информации врача судмедэксперта ГБУ Бюро СМЭ МЗ РС (Я) Е.В. Толстяковой №104 от 10 октября 2018 года причиной смерти гр. Шагдурова Б.А. 1989 г.р. явилась тупая закрытая черепно-мозговая травма, сопровождающаяся множественными переломами костей лицевого скелета, свода и основания черепа и ушиб вещества головного мозга. Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, указанное повреждение относится к категории «смерть пострадавшего». Комиссия по расследованию квалифицировала данный несчастный случай с монтажником систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4 разряда Шагдуровым Б.А. как несчастный случай на производстве, который подлежит оформлению актом формы Н-1. Причины несчастного случая: 3. Основная: Неприменение работником средств индивидуальной защиты (код 11), выразившаяся в том, что на момент подъема или нахождения на вышке-туре Шагдуров Б.А. не зафиксировался страховочным стропом страховочной привязи за защитное ограждение вышки-туры - нарушение ст. 214 Трудового Кодекса РФ, п. 91 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, п. 1.3 «Инструкции по охране труда для монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации ИОТП-81» утв. заместителем директора по ОТ и ПБ Мудраковым С.Б. 11.01.2016 г., п.1.9 и п.1.18.2 «Инструкции по охране труда при работе на высоте ИОТВ-28» утв. заместителем директора по ОТ и ПБ Мудраковым С.Б. 11.01.2016 г. 4. Сопутствующая: Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), ненадлежащее исполнение должностных обязанностей производителем работ Фекильным С.В. - выразившееся в том, что ответственный руководитель работ (производитель работ) при согласованном отсутствии ответственного исполнителя работ, не находился постоянно на рабочем месте и не осуществлял непрерывный	В целях недопущения подобных несчастных случаев травмирования работников и устранения причин несчастного случая на объектах производства СМР были проведены следующие мероприятия: 3. ознакомлены с причинами и обстоятельствами несчастного случая с монтажником систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 4 разряда Шагдуровым Б. А. всех работников ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»; 4. проведен внеплановый инструктаж с работниками СМУ-2 ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ на высоте

		контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ, что является нарушением п. 30к), п. 31г), п. 32 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, п. 3.25 «Должностной инструкции производителя работ Рег.№ДИ-16-03-02-08»	
--	--	---	--

в организации, в которой проводилась внеплановая проверка, комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	Несчастный случай с работником ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» произошел в связи: <i>ч. 2 ст.212 Трудового Кодекса РФ, согласно которой: «Работодатель обязан обеспечить: организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты».</i> <i>Сопутствующая:</i> Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), ненадлежащее исполнение должностных обязанностей производителем работ Фекильным С.В. - выразившееся в том, что ответственный руководитель работ (производитель работ) при согласованном отсутствии ответственного исполнителя работ, не находился постоянно на рабочем месте и не осуществлял непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ, что является нарушением п. 30к), п. 31г), п. 32 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н, п. 3.25 «Должностной инструкции производителя работ Рег.№ДИ-16-03-02-08». - с нарушением работником трудового распорядка и дисциплины труда; - с неудовлетворительной организацией производства работ. Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ.

3.11. Л.А. Пысина сообщила, что у следующих организаций, в отношении которых уже открыто дисциплинарное производство, нарушен п. 9.2. Требований к страхованию и п.10.5. Положения о членстве:

- 1) ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (ИНН 7736046504) – задолженность 230 500 руб.;
- 2) ООО "СпецГазПодводСтрой" (ИНН 7731294454) – задолженность 115 000 руб.;
- 3) ООО "Викар-Инжиниринг" (ИНН 7733590610) – задолженность 147 500 руб.;

А.А. Федоров предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок организаций, указанных в пунктах: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10.

Л.А. Пысина предложила передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы организаций, указанных в пункте: 3.11.

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

- передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы организаций, указанных в пунктах: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11.

4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК;

- предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении изменений по следующим организациям:

- в связи с изменением идентификационных данных:

1) Номер по реестру: 0458,

Прежнее наименование организации: *ОАО "Газэнергосервис"*

Новое наименование организации: *АО "Газэнергосервис"*

Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, стр.2

ИНН / ОГРН: 7709105630 / 1027700033591

Фактический адрес: 117393, РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.56, 9 этаж

Генеральный директор: Пысин Николай Алексеевич

2) Номер по реестру: 0745,

Наименование организации: *ООО "Нефтегазсвязьстрой"*

Прежний юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.28, помещение I, комната 10Б

Новый юридический адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, этаж 13, офис 48/13/WP

ИНН / ОГРН: 7727315310 / 1177746345061

Фактический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Ильича, д. 9, 1 этаж, вход с торца справа

Генеральный директор: Бобылев Денис Владимирович

3) Номер по реестру: 0791,

Прежнее наименование организации: *АО "Фундаментпроект"*

Новое наименование организации: *ОАО "Фундаментпроект"*

Юридический адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, помещение VI, ком.23-27

ИНН / ОГРН: 7743704345 / 5087746025164

Фактический адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1, помещение VI, ком.23-27

Генеральный директор: Волкова Наталья Петровна

Голосование:

«ЗА»	8 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные вышеуказанными организациями, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК, **признать соответствующими** требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК следующим организациям:

1) Номер по реестру: 0458,

Прежнее наименование организации: *ОАО "Газэнергосервис"*

Новое наименование организации: *АО "Газэнергосервис"*

2) Номер по реестру: 0745,

Наименование организации: *ООО "Нефтегазсвязьстрой"*

Прежний юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.28, помещение I, комната 10Б

Новый юридический адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, этаж 13, офис 48/13/WP

3) Номер по реестру: 0791,

Прежнее наименование организации: *АО "Фундаментпроект"*

Новое наименование организации: *ОАО "Фундаментпроект"*

5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК:

Таблица 2

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН
1.	0031	ООО	"Промышленно-инжиниринговая компания"	7702539621	1047796736888
2.	0073	ООО	"Комдиагностика"	7708153631	1037739116557
3.	0144	ООО	"Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС"	7729788512	5147746363947
4.	0149	ООО	"СТРОЙГАЗМОНТАЖ"	7729588440	1077762942212
5.	0184	АО	"АтлантикТрансгазСистема"	7723011060	1027700281564
6.	0216	АО	"Трансгазсервис"	5260906364	1025203041819
7.	0393	ИО	ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.	9909320639	нет
8.	0440	ООО	"Газпром трансгаз Москва"	5003028028	1025000653920
9.	0458	ОАО	"Газэнергосервис"	7709105630	1027700033591
10.	0545	ООО	"АДВ Консалтинг"	7706127570	1027739262781
11.	0651	ООО	"Строительная Компания "ГОРОД"	1102071066	1121102001855
12.	0688	ООО	"Строительно-монтажное управление № 36"	6452915710	1056415029098
13.	0737	АО	"Инвестгеосервис"	7704627560	1067760718871
14.	0739	ООО	"ПАРСЕК"	7735563718	1097746683033
15.	0750	ООО	"ФракДжет-Строй"	7728312689	1156451020835
16.	0755	ООО	"Трубопровод Контроль Сервис"	7704223824	1027739104744
17.	0756	АО	"Новые Технологии"	7722741628	1117746181194
18.	0763	АО	"Стандарт Безопасности"	7718554537	1057747560738

Голосование:

«ЗА» 8 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Подтвердить соответствие Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,

членских и иных взносов, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеназванными организациями (таблица 2), входящими в состав СРО АСГиНК.

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в таблице 2, передать материалы по устранению нарушений Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также других Положений, Требований и Стандартов, действующих в СРО АСГиНК, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

**Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
Контрольной комиссии**

Пономаренко Дмитрий Владимирович

**Секретарь
Контрольной комиссии**

Карпухин Александр Анатольевич

